

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	120257214
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	Saun
Esmase kasutuselevõtu aasta	2003
Peamine kasutamise otstarve	12744 Elamu, kooli vms abihoone
Ehitise koha-aadress	Tartu maakond, Kambja vald, Kaatsi küla, Poolakese
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	79,3
Maapealsete korruste arv	1
Kõrgus (m)	3,1
Pikkus (m)	11,1
Laius (m)	9
Suletud netopind (m ²)	64,1
Maht (m ³)	243

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12744	Elamu, kooli vms abihoone		64.1
KOKKU (m ²)			64.1

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
28201:001:0164 (tühistatud)	Tartu maakond, Kambja vald, Kaatsi küla, Poolakese
28301:001:1571	Tartu maakond, Kambja vald, Kaatsi küla, Poolakese

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6455378.28	662842.73	2. 6455373.29	662836.47	3. 6455371.95	662834.80
4. 6455368.65	662837.44	5. 6455369.69	662838.75	6. 6455364.04	662843.26
7. 6455369.32	662849.88	8. 6455378.28	662842.73		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Tartu maakond, Kambja vald, Kaatsi küla, Poolakese

Ruumikuju nr
1

Üldandmed

Ruumikuju kood 120257214
Nähtus HOONE

ADS andmed

ADS-OID ME01138985
ADS vers.id 9986000
ADS liik ME

Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind
Geomeetria moodustusviis kaardistatud

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	puit
Välisseina välisviimistluse materjal	puit
Välisseina liik	puit
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puit
Vahelagede kandva osa materjal	puit
Katusekatte materjal	eterniit
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	lokaalne
Kanaliseerimise liik	lokaalne
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallikas	ahi, kamin, pliit
Energiaallikas	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Täiendavad andmed

Liftide arv 0